# 前回有識者会議での意見への対応状況について

議事(1)工事中の環境対策について

委員名	ご意見	事務局対応状況
辻村	○騒音の評価はエネルギーベースだけでな	○環境基準値として採用されるエネルギ
壮平	く、上位5%を抽出したL₅のような値を参	ー平均値(Leq)に加え、L5においても評
委員	考にするとよい。	価を行うこととしております。
		【資料4掲載】
	○騒音は、車両台数というより速度の影響が	○建設工事の請負業者から運転手に対し
	大きい。特に大型車両は加速時の影響が大	て、「安全運転指導事項」を記載した書
	きいので、急発進をしないよう指導すると	類により、事前に指導を実施しており
	いうのは良い対策だと思う。	ます。<添付資料あり>【資料3掲載】
	○蝉の声については、周波数でフィルタリン	○精密騒音計によるの周波数ごとの測定
	グするという技術があるので、問題ないと	を行い、蝉による騒音レベルへの影響
	思う。	を確認しました。【資料4掲載】
桐原	○トンボ移植が遅れているが、処分場工事は	○令和6年4月 22 日に移植措置が完了
委員	遅れのないように進めてほしい。	し、処分場の工事工程への影響はあり
		ませんでした。【資料3掲載】
小林	○地下水の測定結果については、住民が体感	○令和6年4月より事業団ホームページ
座長	でわからない部分なので、情報公開をしっ	に「環境モニタリング」のページを開設
	かりしてほしい。	し、情報公開に努めております。
		○地下水の測定結果を含めて、環境モニ
		タリングの結果は、月1回の頻度でホ
		ームページを更新しています。
		○事業団で月1回地元に配布している広
		報誌等においても、環境モニタリング
		の結果を掲載しております。
		<添付資料あり>

議事(2)令和6年度環境モニタリング計画(案)について

譲事 (2)	<b>市和6年度環境セーダリング計画(条)につい</b>	, (
委員名	ご意見	事務局対応状況
辻村	○工事用車両が多く通過する日等、騒音の影	○建設工事の請負業者から事前に工事用
壮平	響が比較的大きい日にサンプリングをする	車両台数の提供を受け、サンプリング
委員	とよいと思う。	を行いました。【資料4掲載】
小峯	○エコフロンティアかさまの経験から、工事	○環境影響評価のため工事前に測定した
委員	前から測定を行う等、環境への影響を確認	値がございますので、そちらをバック
	するためにバックグラウンドの測定が重要	グラウンドとして評価しております。
	である。	○加えて、特に騒音については、精密騒
		音計による周波数ごとの測定を行い、
		蝉の騒音影響を把握いたしました。
		【資料4掲載】
小林	○供用開始後になるが、防災調整池の容量が	○基本計画時に行ったシミュレーション
座長	想定どおり問題ないということを、情報公	と施工後のデータの整合性を確認する
	開できるよう検討してほしい。	等、想定通り問題ないことを確認する
		方向で進めてまいります。

# 議事(3)施工管理ワーキンググループの設置について

意見、質問なし

# 新産業廃棄物最終処分場建設工事 安全運行指導事項(株木JV)

- 1. 右の図1の運行ルート以外の運行を禁止する
- 2. 梅林通りを運行する工事用車両の運行時間は、9時以降とすること
- 3. 騒音、振動の影響の防止のため、急発進、急ブレーキ、クラクションの使用をしないこと
- 4. 一般車両と区別できるよう、工事用車両は貸出する掲示物を必ず掲示すること(図2)
- 5. 万が一事故が発生した場合、緊急連絡先へ連絡をすること
- 6. 梅林通りの法定速度(40km/h)を遵守すること
- 7. 梅林通りへの進入は、油縄子交差点を水戸側(南側)からの 左折のみとすること(山側道路通行禁止)
- 8. 小学校下校時間のため、14:00~16:00の搬入出を禁止する。(夏休み期間:2024/7/22~8/30を除く)
- 9. 信号のない横断歩道があるため、歩行者がいる場合は必ず一時停止をすること
- 10. 油縄子交差点左折後の道路が狭く湾曲しているため、一般車両との接触の無いよう注意すること
- 11. 搬入車両運転前に、運行ルートを理解しておくこと
- 12. 道路交通法を遵守して運行をすること

緊急連絡先				
1	松信			
2	大山			
3	鍵山			
4	現場事務所			
5	代表構成員 株木建設 茨城本店			



図1 工事用車両の通過ルート



図2 工事用車両の掲示物

# 新産業廃棄物最終処分場建設工事 安全運行マップ (日立市諏訪町 梅林通り)



# 事業団からのお知らせ

# Vol. 6(令和6年12月)

年の暮れを迎え、街の様子もあわただしさが感じられるようになりました。冬至を過ぎ、日没が早い時期です。 処分場の工事現場では、より一層の安全を心掛け、工事を進めております。現在、盛土工事と並行して、防災 調整池の放流塔の整備が進められておりますので、その様子をお知らせいたします。



### 防災調整池の放流塔の整備状況

※ゴミに触れた雨水は浸出水処理施設で浄化処理した後に下水道へ放流

処分場北側の防災調整池では、鮎川への雨水の放流量を調節する放流塔を整備しています。

雨水の流れとしては、処分場埋立地の外側に降ったゴミに触れていない雨水は、まず、防災調整池に集ま り、その後、放流塔で流量の調整を行い、放流塔出口のボックスカルバートを通して鮎川へ放流されます。



#### ボックスカルバートってなに?



カルバートとは暗渠(地中に埋められた水路のようなもの)のことです。ボックスカルバートは、 コンクリート製の構造物で箱型をしており、水路以外に道路などにも使われています。

#### 【お問い合わせについて】

当:一般財団法人 茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所

話:0294-33-8731 E-mail:seibi@ef-kasama.or.jp

その他:工事に関するお知らせは、茨城県環境保全事業団の

ホームページ(https://ef-kasama.or.jp/newfacility/info)

又は二次元コードからご確認いただけます。





#### 諏訪小学校の下校時間帯の見守り活動を開始

※ 登校時間帯の工事用車両の通過はありません

11月27日から、諏訪小学校の下校時間帯の児童の見守り活動を開始いたしました。

事業団が委託した警備会社により、諏訪小下の横断歩道や梅林通り沿いでの見守り活動を実施し、 児童の安全確保を徹底しながら、令和8年度末の処分場供用開始に向けて工事を進めてまいります。






#### 処分場埋立地底部の遮水構造の試験施工を実施

処分場埋立地底部には、廃棄物に触れた雨水が地下に浸透しないように遮水構造を整備します。12月3日、施工管理ワーキンググループの座長である早稲田大学の小峯教授の立合いのもと、遮水構造のうち水密アスファルトコンクリートとベントナイト砕石の部分についての試験施工を実施し、施工方法や品質管理方法の助言をいただきました。

#### 最終処分場の埋立地底部の概略構造





# 処分場建設工事中の環境モニタリング

### 工事中の環境モニタリングの結果

# 水質(10月測定)

工事現場からの雨水排水を測定したところ、 工事の影響はほとんどなく、すべての測定項 目で基準未満でした。

### ● 地下水(10月測定)

処分場周辺に設置しているモニタリング井戸の水質を測定したところ、<u>工事の影響はほとんどないことを確認しました。</u>

環境モニタリングの 詳細な結果は、事業 団のホームページで 公開しています。



処分場建設工事中の 環境モニタリング結果



処分場建設工事中の環境モニタリング実施地点

## 編集記

令和6年もいよいよ残りわずかとなりました。本誌が皆さまのお手元に届く時には、新しい年が始まっていることと思います。令和7年も皆さまの安全、安心を第一に処分場の建設工事を進めてまいります。

広報誌でも引き続き、工事現場の状況や作業内容などを掲載してまいります。令和7年も、何卒よろしお願い申し上げます。



# 事業団からのお知らせ

# Vol. 7(令和7年1月)

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。茨城県環境保全事業団では、引き続き、地元の皆様の安全安心に配慮しながら工事を進めてまいります。今号では、昨年より進めております仮設道路整備の進捗状況と処分場工事現場の法面の保護対策などの様子をお知らせいたします。



#### 盛土材を運搬する仮設道路の整備



昨年10月から、発破作業や掘削作業などを実施して整備を 進めてきた仮設道路が完成しました。

これにより、処分場の南側にある堆積場から、盛土材を効率よく運搬することが可能になり、盛土工事の施工性が向上しました。 仮設道路は、上り下りの勾配が大きく、通常の大型10tダンプでの通行が難しいため、アーティキュレートダンプと呼ばれる大型のトラックが通行します。

以下にアーティキュレートダンプと大型ダンプを比較しました。

### アーティキュレートダンプ(左側)

○車両サイズ 幅3.5m×高さ3.7m×長さ11m ○積載量 36t(24.4m3)

- 〇特徴
- ·6輪駆動
- ·公道走行不可



#### 10tダンプトラック(右側)

○車両サイズ 幅2.5m×高さ3.3m×長さ7.6m ○積載量 10t(5.7m3)

- ○特徴
- ·4輪駆動
- ·公道走行可能

#### 【お問い合わせについて】

担 当:一般財団法人 茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所 電 話:0294-33-8731 E-mail:seibi@ef-kasama.or.jp

その他:工事に関するお知らせは、茨城県環境保全事業団の

ホームページ(https://ef-kasama.or.jp/newfacility/info) 又は二次元コードからご確認いただけます。







#### 処分場法面のモルタル吹付試験を実施

12月25日、施工管理ワーキンググループの委員である茨城大学大学院の小林教授の立会のもと、モルタル吹付試験を実施し、本施工時に機械による吹付を行う際の留意点などのアドバイスをいただきました。





### 道路の清掃・凍結によるスリップ防止対策を実施

工事現場の出入り口や周辺道路におきまして、道路の清掃を実施するとともに、凍結防止剤の散布による車両のスリップ防止対策を行うことにより、交通安全に努めています。







# 処分場建設工事中の環境モニタリング

#### 大気質(11月測定)

工事の影響はほとんどなく、全ての地点で環 境基準未満でした。

### ○ 騒音・振動(11月測定)

工事の影響はほとんどなく、全ての地点で環境基準未満でした。

# ○ 水質(11月測定)

工事の影響はほとんどなく、すべての測定項 目で基準未満でした。

### ● 地下水(11月測定)

工事の影響はほとんどないことを確認しました。

環境モニタリングの 詳細な結果は、事業 団のホームページで 公開しています。



処分場建設工事中の 環境モニタリング結果



処分場建設工事中の環境モニタリング実施地点

# 編集後記

皆さまは今年の目標を立てましたでしょうか。私は1つ、目標を立てました。令和7年は干支(十干と十二支の組み合わせ)で乙巳(きのと・み)にあたります。乙は『木が育ち成長する・努力』を、 巳は蛇が脱皮し強く成長することから『再生・変化・成就』を表し、乙巳は『努力を積み重ね、物事を安定させる』といった年とされているそうです。 事業団職員一同、自己の目標を達成し、成長できる1年になるよう、日々、努力してまいります。〈本誌編集員〉

# 事業団からのお知らせ


# Vol. 8(令和7年2月)

令和7年になり、あっという間に二月が過ぎようとしております。立春が過ぎ、暦のうえでは春ですが、まだまだ寒さが続いております。今号では防災調整池吐け口と浸出水処理施設の整備状況をお知らせいたします。また、今号より、不定期になりますが、茨城県高萩工事事務所より新設道路などの整備状況もお知らせいたします。



### 防災調整池吐け口の整備状況

防災調整池では、吐け口の整備を進めています。吐け口は、処分場埋立地の外側に降った雨水が、 防災調整池に集水された後、鮎川へ放流するための放流口の役割を担っております。現在は、鉄筋 の組立作業を進め、この後、型枠を設置し、コンクリートを打設します。





吐け口工の整備状況(鉄筋の組立作業)

#### 【お問い合わせについて】

! 当:一般財団法人 茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所

電 話:0294-33-8731 E-mail:seibi@ef-kasama.or.jp

その他: 工事に関するお知らせは、茨城県環境保全事業団の

ホームページ(https://ef-kasama.or.jp/newfacility/info)

又は二次元コードからご確認いただけます。






#### 浸出水処理施設エリアの掘削工事

計画している地盤の高さとするため、発破による岩盤掘削作業を実施しています。

飛散・騒音防止用シートで覆い安全対策に努めるとともに、一時的な交通規制を実施しています。



### 現場事務所に花壇のプランターを設置しました

現場のイメージアップや地域との親しみの思いから、花壇のプランターを設置しました。現場に緑化や花壇があることで明るい気持ちになっています。





### 新設道路などの整備状況について(茨城県高萩工事事務所)

茨城県高萩工事事務所では、廃棄物の搬入ルートとなる新設道路をはじめ、県道日立常陸太田線の歩道整備や国道6号油縄子交差点の改良事業に取り組んでいます。

来月号から、これらの事業についても少しずつ進捗状況などを発信していきます。



梅林通りの諏訪神社 付近のガードパイプ は先行して整備しま した。

(令和6年3月完成)



# 処分場建設工事中の環境モニタリング

#### 工事中の環境モニタリングの結果

#### ○ 水質(12月測定)

工事現場からの雨水排水を測定したところ、 工事の影響はほとんどなく、すべての測定項 目で基準未満でした。

#### 地下水(12月測定)

処分場周辺に設置しているモニタリング井戸の水質を測定したところ、<u>工事の影響はほとんどないことを確認しました。</u>

環境モニタリングの 詳細な結果は、事業 団のホームページで 公開しています。



処分場建設工事中の 環境モニタリング結果



処分場建設工事中の環境モニタリング実施地点

# 編集後記

今号も『事業団からのお知らせ』をお読みいただき、誠にありがとうございます。まだ寒い日もありますが、自然の草木たちは少しずつ、春に向かい変化しているように感じます。昨年11月中旬に狂い咲きした我が家の梅の木は、再び白い花を咲かせ始めました。諏訪の梅林では紅梅が3輪開花していました。満開の頃また足を運びたいと思います。これからヤマザクラなどの開花も楽しみです。事業団では今後も環境に十分配慮しながら処分場建設工事を進めて参ります。〈本誌編集員〉

# 新産業廃棄物最終処分場の工事開始のお知らせ

(一財)茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所

住所:日立市多賀町2-1-4多賀町カシマビル1

TEL: 0294-33-8731


茨城県環境保全事業団は、県が策定した新産業廃棄物最終処分場基本計画を受け、**新処分場工事に着手**します。 2026年度末の供用開始を目標に、**地元の皆様の安全安心に配慮しながら工事**を進めてまいります。



# 新産業廃棄物最終処分場の工事スケジュール・環境モニタリング

造成工事において、梅林通りの工事用車両の通過を少なくするほか、有識者の意見をいただきながら、 工事の影響がほとんどないとされた環境アセスメントの事後調査として、確認のために環境モニタリングを実施します。


# 工事スケジュール



★ 供用開始(2026年度末目標)

梅林通りを通過する工事用車両は、原則1日片道30台までとするとともに、可能な限り通過する台数を少なくするほか、通行時間帯も配慮します。

# 工事中の環境モニタリング地点



新処分場周辺から市街地まで工事の影響がないことを確認するため 法律上の定めはありませんが、自主的に環境モニタリングを実施します。

# 新産業廃棄物最終処分場の工事進捗のお知らせ

(一財)茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所

住所:日立市多賀町2-1-4多賀町カシマビル1

TEL: 0294-33-8731

工事着工から約半年が経過し、現在は主に**敷地造成のための盛土工事と防災調整池の工事を実施**しております。 今後も安全安心を最優先にしながら、令和8年度末の供用開始を目標に工事を進めてまいります。



# 新処分場の敷地造成工事の状況・スケジュール・環境モニタリング

梅林通りを通行する工事用車両の台数を削減するため周辺の堆積場から盛土材を搬入し、品質を確認しながら **敷地造成**しています。工事は当初計画どおり順調に進んでおり、**環境への影響はほとんどない**ことを確認しています。

# 敷地造成工事の状況 盛土材の敷均し・転圧による締固めを繰り返し、品質を確認しながら敷地造成しています。 ブルドーザーによる敷均し 振動ローラーによる締固め 小型FWDによる地盤剛性の確認 令和6年10月1日 ドローン撮影写直 転石は破砕し盛十材として活用します


水密アスコン (5cm)

遮水丁の構造模式図

#### 最終処分場の埋立地底部の概略構造 廃棄物 保護マット(不織布) 保護土 遮水シート (1.5mm) 漏水検知システム 遮水工(R7.9~予定 ベントナイト複合遮水ライナ-1層あたり30cm 遮水シート (1.5mm) 保護マット (不織布) ベントナイト砕石(10cm)

岩盤





敷地造成及び防災調整池の工事を当初計画どおり進めています。



モニタリングの結果、丁事による環境影響はほとんどないことを確認しています。