

『事業団からのお知らせ』は、今号で節目となる20号を迎えました。また、毎号掲載している工事現場のドローン写真からも、「エコみらいひたち」の全体像がイメージできるようになってまいりました。引き続き、安全、安心を第一に心がけ、建設工事を進めてまいります。今号では、防火水槽の設置状況や「環境モニタリングに係る有識者会議」の様子をお知らせいたします。



## 防火水槽の設置状況

「エコみらいひたち」では、万が一の火災発生時に被害を最小限に抑えるため、初期消火用の消防施設として、「防火水槽」を設置します。

防火水槽は、40 $\text{m}^3$ の貯留容量と耐震性を備えたコンクリート製品で、設置場所は、①防災調整池の北側と②管理施設エリアの2箇所となります。



<①防災調整池北側の防火水槽>



<②管理施設エリアの防火水槽>

### 【お問い合わせについて】

担当：一般財団法人 茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所  
電話：0294-33-8731 E-mail: seibi@ef-kasama.or.jp  
その他：工事に関するお知らせは、茨城県環境保全事業団の  
ホームページ(<https://ef-kasama.or.jp/newfacility/info>)  
又は二次元コードからご確認いただけます。



## 環境モニタリングに係る有識者会議を開催

3月8日(日)に多賀市民プラザにて、大学教授等の有識者で構成する「環境モニタリングに係る有識者会議」を開催しました。

有識者会議では、昨年実施した工事施工中の環境モニタリングの結果をもとに、専門的な視点から審議が行われ、周辺環境への影響がほとんどないことが確認されました。

今年度も引き続き、住民の皆様に安心していただけるよう、有識者の意見を踏まえた適切な環境モニタリングを実施してまいります。

また、当日は有識者による現地視察も行われ、工事の進捗や施工状況を確認していただきました。



<有識者会議開催の様子>



<現地視察の様子>

## 上下水道工事に伴う交通規制予定箇所(4月)



## 処分場建設工事中の環境モニタリング


### 工事中の環境モニタリングの結果

#### ● 地下水(12月測定)

処分場周辺に設置しているモニタリング井戸の水質を測定したところ、工事の影響はほとんどないことを確認しました。

#### ● 水質(12月測定)

鮎川の上流・下流地点の水質を測定したところ、工事の影響はほとんどなく、すべての測定項目で基準値未満でした。



環境モニタリングの詳細な結果は、事業団のホームページで公開しています。



処分場建設工事中の環境モニタリング結果

処分場建設工事中の環境モニタリング実施地点