

爽やかな風が心地よい季節となり、「エコみらいひたち」の工事現場の周辺でも木々がいつそう濃くなってまいりました。今号では、浸出水処理施設エリアの整備状況や上下水道工事の施工状況をお知らせいたします。工事につきましては、引き続き、安全、安心を第一に整備を進めてまいります。



## 浸出水処理施設エリアの整備状況

浸出水処理施設エリアでは、埋立地内から発生する浸出水(廃棄物に触れた雨水)を一時的に貯留する2つの調整槽と、水質浄化を行う浸出水処理施設の整備に向けて、昨年7月から工事に着手しています。

最初に稼働する第1浸出水調整槽では、建物の重さを支えるための底盤と下側の壁へのコンクリートの打設が完了し、現在は上側の壁と天井の施工を行っています。

また、浸出水処理施設では、地下部分の浄化水槽が完成し、今後は建屋の建築工事に着手予定です。



<第1浸出水調整槽の施工状況>



<浸出水処理施設の施工状況>

### 【お問い合わせについて】

担当：一般財団法人 茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所

電話：0294-33-8731 E-mail: seibi@ef-kasama.or.jp

その他：工事に関するお知らせは、茨城県環境保全事業団のホームページ(<https://ef-kasama.or.jp/newfacility/info>)  
又は二次元コードからご確認いただけます。



## 上下水道工事の施工状況

昨年2月から、諏訪梅林公園から処分場整備地までの約2.2kmの区間で、上水道と下水道を整備する工事を実施しています。

これまで、上下水道の配管を道路の下に埋設する開削工事や、開削せずに河川の下を横断する推進工事を進めてきました。今年度は、配管を既存の橋梁の側面に敷設する工事やポンプ場の建築工事を行う予定です。引き続き、交通規制を伴い、皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



＜開削工事(マンホールの敷設状況)＞



＜推進工事(垂直に掘られた立坑内の作業状況)＞

## 上下水道工事に伴う交通規制予定箇所(5月)



## 処分場建設工事中の環境モニタリング

### ● 大気質(2月測定)

工事の影響はほとんどなく、全ての地点で環境基準値未満でした。

### ● 騒音・振動(2月測定)

工事の影響はほとんどなく、全ての地点で環境基準値未満でした。

### ● 地下水(2月測定)

工事の影響はほとんどないことを確認しました。



環境モニタリングの詳細な結果は、事業団のホームページで公開しています。



処分場建設工事中の環境モニタリング結果

処分場建設工事中の環境モニタリング実施地点